# المنظمة المنظم

تأ ـ ست في ٣ دسمبر سنة ١٩٢٠

## محاضرة

حضرة محمود افندي على

في السودان واعمال الري فيه

أَلْمَيْتُ مجمعية المهندسين المصرية في اول ديسمبر - نة ٩٢٢

تنشر الجمعية على اعضائها هذه الصحائف للنقد وكل نقد يصل الجمعية بجب أن يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود شبني

مطبعة إيى الهول بجوار دارا لكتب الخذيوني

الجمعية لبست مسئولة عما جاء بهذه الصحائف من البيات (اه )

والاراء مي

ESEN-CPS-BK-0000000411-ESE

00426489

### السودان واعمال الري فيم

#### لحضرة محمود افندى على

امها السادة

سافرت للسودان مرتين باختيارى وطوعا لضميرى رغم معارضة الـكثيرين من اخوانى ورغم مصاعبى الشخصيه ولم يثننى عن عزمى الصدمة القاسية التي انتابنى بها الدهر فى رحلتى الاولى سنة ١٩٢٠ لان بلادنا تنادينا للعمل والوطن فوق كل شئ

#### ( الرحلة ألاولى ) والقصد منها

بارحت القاهرة يوم ٧ ينابر سنة ١٩٢٠ صحبة زميلي الصديقين محمود بك شاكر احمد واحمد بك خيري وكنت وشاكر بك نقصد الملاكال مقر تفتيش اعالى النيل

ابتدأت تظهر لنامعشر المصريين فى تلك الايام مسألة مشروعات السودان ولم نكن نعلم عنها الا ما ندر وكان قصدى اذ ذلك ان اعلم شيئا عن تلك البلاد الشاسعة التى تنادى صباح مساء باما ومصر بلد واحد ارتباطهما متين وحيوى لكليهما هذا من جهة ومن جهة اخرى

و أيت ان لا ادع الفرصة تمسر دون أن أعسلم وأتعسلم شيئا من هسذه المشروعات للانتفاع منها وبها وقت الضرورة

ولما ان كمنا بالخرطوم قررت وزميلي أن نسافر بالسكة الحديد من هناك الى كوستى لنخترق الجزيرة المشهورة التي تعمل المشروعات لربها ثم نواصل السفر من هناك بحرا الى مقرنا وكان قصدنا ان نرى بمض ما يمكن من الجزيرة ثم نمر بجبل الاولياء عند عودتنا لنعلم عنه بعض الشيء

يترآى لاناظر من القطار أن أراضى الجزيرة هذه منسطة قليلة التعريجات وكانى بها مماثل احسن أراضينا فى الجودة ولاغرابة فى ذلك فكلها نتيجة عمل النيل الازرق الذى يكون معظم وادى النيل مما محمله سنويا من الطبى وكان القطن المزروع فى منطقة طلسات الطبية وبركات زاهرا وقتئذ وهو من نوع السكلاريدس وسأعود بكم الى مشروعات الجزيرة فها بعد

وصلنا الملاكال ولم يكن هناك عمل ما وقد ذهبنا مرة مع المهندس المكلف بعمل التصرفات فوجدناه يشتغل بآلة التيار صنع جرلى من الحجم الصغير بدون صابورته فسألناه عن السبب فقال انه لم يعط صابوره لهاذة الآلة التي ارسلت خصيصا للاستعمال هناك بدلا عن الآلة الاخرى الكبيرة الحجم والتي بها صابورة

لا أنكر عليكم لقد ابتدأت تنسرب الى مخيلتنا فى تلك اللحظة اقوال السير و يلكوكس وزاد الطين بلة أن ابتدأ وكيل التفتيش يدافع عن نظرية عدم استمال الصابورة حتى فى نفس مجرى النيل و بعد أن برهنا له فساد نظريته عمليا لانه لم يقتنع بالنظريات وجدت الصابورة فى غرفة نوم المقتش ولرعا يدهشكم قولى أن الزيادة التى نتجت من استمال الآلة بدون الصابوره كانت حوالى 10 //

توجهنا بعد ذلك جنوبا لمعاينة محر الزراف فتلاحظ لنا أن موقع عمــل التصرف ردى وجوده بمنحن وأمامه مباشرة بعض حشايش على البر الابمن تعمل كرأس صغيرة

« بناء نوابت ميزانية على نهر السوباط »

هذا ولما لم يكن هناك عمل يستدعى وجود مقتش واثنين من مديرى الاعمال ومساعد مدير اعمال اقترح المقتش ان نعمل ميزانية على بحر السوباط هى فى الحقيقة درس ابتدائي لخط السو باط \_ سيتور \_ ففنو \_ فنجلا فرأينا أن يكون عملنا ايجاد ثوابت ميزانية من مصب السو باط فصاعدا بقدر ما يسمح به الوقت

عملية كهذه وفى مشل تلك الاصقاع على الاخص تحتاج الى موازين جيدة وانفار مدر بة مع وجود عواميد كالمستعملة بمعرفة عال المساحة لتثبيتها في الارض بصفة مستديمة والا فلا فائدة من العمل

خصوصا وان الاهالى يتلهفون على الحديد ليستعملوه كحراب او ماشابه ولما لم نجد شيئا مما ذكر اضطررنا لاخذ موازين عتيقة لا يقبلها المهندس هنا فى ميزانية بسيطة فضمدنا جراحها وعملنا لها مكدات على اجزائها المختلفة حتى امكن استعمالها مع شدة الحذر ثم استحضرنا انفارا لا يعلمون عن الميزانية شيئا واستحضرنا خراسانة واسمنت و وجدنا بالخزن زوايا حديد طول متر ومقاس خمسه سنتى × خمسة سنتي

والهدم وجود رفاص صغير يمكن استعاله في السوباط لقلة المياه الحذنا صندلا من الصنادل التي تستحل للسكن بمد أن رتبناه حسب رغبتنا وكان بهذا الصندل كما يوجد بغيره غرفتان مبنيتان على اعمدة من حديد فاضفنا وسطهما علية لاستعالها للجلوس والاكل

امحرنا بعد عمليتنا هذه من الملاكال يقطرنا رفاص الى مصب مر السو باط و بعد ليلتنا هذه بكرنا البد فى العمل و بعد قليل من أزمن سمعنا هرجا وغوغا فى الحلة القريبة منا و بالسؤال علمنا ان شخصا أكله الاسد فاقتنى الناس اثره الى ان قناوه وهذه عادمهم أي أنهم لا يتركون الاسد المعتدى ولوعلى مواشيهم الا بعد قتله ولو يتبعوه اسابيع عديدة

در بنا الانفار وعالجنا الموازين بقدر المستطاع ومع ذلك لم نفاح في عملنا في تلك المناطق الوعرة علي هذه الحال الا بعد ان استعملنما قامتين فقط لنا سويا بدلا من الاربعة وبهذه الطريقة امكننا انتراقب العمل وحالة الموازين خطوة بخطوة وكانت النتيجة مرضية جدا

اما الثوابت فكنا نبنها بانفسنا كل اثنين او ثلاثة كياومترات مع ملاحظة عدم بروز الزوايا اكثر من عشرة سنتيمترات فوقسطح الخرسانة التي كانت تعمل مواذية لسطح الارض خوفا من تكسير الاهالى لها واستعمالها لسن حرابهم عليها وكانت تدك الخرسانة بافرع من الشجر اضطررنا الى عملها لعدم وجود مندالات وقد غرنا هذه الوبيرات من المصب فصاعدا

وكنا نبدأ العمل حوالى الساعة ٦ صباحا وفي بعض الايام لم تمكن من العمل بعد الساعة ١١ مع اننا كنا في فبراس واوائل مارس وبرجع ذلك الى رداءة الموازين وبموجات الحرارة وامكننا احيانا الاستمرار الى ما بعد الساعة ١ بعد الظهر

اما ساعات بعد الظهر فكانت تصرف اغلمها فى تصليح الموازين أوان كانت هذه بخير فى الصيد لان الاهالى لايبيعون شيئامن اللحوم فى تلك المنطقة ولا بد ان يكل الانسان امره الى بندقيئه اللهم الا اذا اكتفى عا فى العلب

استمر بنا الحال على هذا المنوال الى ان عملنا اكثر من ثلاثين كياو وبعدها اضطرني الدهر الى العودة مسرعا الى مصر

#### « مشروعات لنا وضرورة السرعة فى انجازها » امها السادة :

قبل ان اذهب بكم ثانية الى السودان الفت نظركم الى المشروعات التى قبل أنها لمصر خاصة وستعمل هناك وأولها خزان جبل الاوليا كل عمل من تلك الاعمال له معزة خاصة به وكلها مفيدة ولا بد من الاضطرار المها مع مضى الزمن ولكن بما ان هذه الاعمال لم تفحص علما فلرعا مع البحث والتدقيق بكن الاستغناء بواحدة عن الاخرى وستظهر لنا الايام ماهو خاف علينا الآن

وقد فضل لنا السير ولكوكس الابتعاد عن ولو بعض الاعمال فى السودار وخصص خزان جبل الاوليا. وأوصى بالاستعاضة عنه اما بتعلية خزان اسوان او بنا. سد آخر خلفه

حقيقة ان خزان جبل الاوليا، مسرف فى التبخر حيث لا يصلنا منه الا حوالى ثلث كمية ما نحزنه ولكن اغلب كمية النبخر على ما أظن تحصل فوق منسوب التخزين المطلوب هذا ولهذا السد وظيفتان لربما يكونا فى نظرنا سببا قويا سع اعتبارات أخرى لوجوده ولا يمكننى الزيادة فى موضوع هذا الحزائل لاننى لاأعلم عنه اكثر من ذلك والرك الموضوع لزميلى احمد بك خيرى لعلمه يتفضل علينا بما يوضح حالة المركز خصوصا فيما محتص بموقع السد لاننى علمت ان الصخر موجود المركز خصوصا فيما عنص بموقع السد لاننى علمت ان الصخر موجود

يجوار الحرطوم وهو فوع جيد وأقرب الى سطح الارض منه فى جبل الاولياء فلو صح ذلك مع ضيق الحجرى بالخرطوم لكان الوفر عظما اذا ماتقرر بنا السد هناك . اضف الى ذلك الفائدة الني تعود على الخرطوم وأمدرمان من وجود السدهناك حيث يكون جسرا تربط البلدين يعضهما وقد علل السير و يلكوكس نظريته ببعد الخزان عن مصر وانه يخشى عليه لو حصلت ثورة هناك او وقع في يد عدو قوى ولا ادري مااذا كانت نصيحة السير ولكوكس هذه صادرة عن فلب خالص أو لها عوامل سياسية فمع انه قيل لى كثيرا وقت اضطراباتنا السياسية اننا معشر المهندسين لادخل لنا في السياسة بل مجب أن يقتصر عملنا على مهنتنا الا انني اشكفينية السير ويلكوكس نعمان واجب المهندس كواجب الجندي في عمله مجب عليه ان يكون خالي الغرض في تأدية مهنته ومن الضروى عليه ان يدرس كل وجوه اى مسألة كلف سها وانني الآن اناديكم بأن تسرعوا في البــد و بمشروعاتنا في السودان لاستمار اراضينا البور . بجب علينا معشر المهندسين أن نعمل بقدم أابتة وعزيمة لا تكل لان مستقبل بلادنا على الاخص ومستقبل وادى النيل على العموم من جهة رقيه وارتباطه ترباط المنفعة الأكيدة والصداقة المنينة في ايدينا ونحن على ما أشــعر أول المسؤولين عن ذلك بل ان حياناً كلها بل كياننا في الوجود لا أثر لهما بغير السودان

انتي اجاهر أنه لا خطر علينا من الوجهة الفنية من الاعمال القائمة هناك الآن لانه يمكننا من الاستماضة عا نفقده من الماء

الرحلة الثانية

ايها السادة

انمهت رحلتي الاولى فى وقت قصير وعدت قاف لا الى مصر واستمر الحال وانا حيران فى امرى فيا يختص بالسودان لى ان جاء دور اعادة الكرة فى المناقشة فى امر الارسالية لاوربا ( ولو ان المسألة كانت انمهت ) ولوه بعضهم الى ان جزءا من الارسالية لافائدة منه وهو المختص بالمهندسين الادروليكيين وان الاوفق أيفاد مهندسين الى اعال خزان مكوار مثلا

هزتنى فى الحقيقة هذه المناورة الآدمية فدست على كل اعتبارات شخصية وجاهدت بقدر المستطاع التغلب على صعو بانى العائلية ونصيحة الاخوان فتمكنت بعون الله وقدمت طلبا حوالى منتصف اكتوبر سنة أود لو علمت رأي صاحب الفكرة في هذا التطوع الذي عمل أود لو علمت رأي صاحب الفكرة في هذا التطوع الذي عمل خصيصا لهدم ماارتكزت عليه وكابكم أدرى بما هو مشهور من ان المصريين لا برغبون فى التوجه السودان وكم وددت لو تقدم غيرى فى ذلك الظرف

#### (مستعمرة مكوار)

بارحت القاهرة المرة الثانية يوم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٢١ فوصلت مكوار يوم ٣ ينابر من السنة التالية فوجدها بلدا حديثة نظامها بديع منازل نخمة بحدائق غناء شوارع منظمة ومتسمة للغاية منارة مع المنازل بالكهرباء والترتيبات الصحية تامة من مصارف لتصريف مياه الامطار بسرعة حتى يمنع انتشار الملارياوكل مايازم للمحافظة على الصحة خصوصا مع وجود الانفار بكثره وهناك مستشفى تام الاستعداد بشلائة اطباء ومستخدمهم ويوجد بخابز وبقالات عديدة ومعمل للثاج وأظن كل مايطلبه الانسان حل كل هذا محل عابة كثيفة الاشجار كانت برعاها الوحوش الضارية في سنة ١٩١٤ فصح اذن تسميهما بالمستعمرة تاريخ الحزان ووصفه

مسألة الحزان قديمة المهد وقد شرع فى الخابرات بشأن تصميمه مع شركات فى بريطانيا فى سنة ١٩١٣ على مأ تذكر وكان المقترح قبل ذلك ان ينى الحزان كسد حاجز الى منسوب ١٩٢٠ وفوق ذلك يبنى كوبري او قنطرة بها ٧١ فتحة سعة الواحدة مها خسة امتار لتمرير عشرة آلاف من الامتار المكبة فى الثانية وتمرفوق الكوبرى اوالقنطرة سكة حديد وان تحجز هذه القنطرة المياه الى منسوب — ٢٠٤ ولكن عدلت هذه الفكرة فى سنة ١٩١٣ من باب الوفر فى مبدأ حياة عدلت هذه الفكرة

المثمروع بان يبنى السد الى منسوب ٤١٢٥٠٠ ويستغنى عن القنطرة العلما او الكوبري باقامة بوابات او حاجز من حديد لرفع المياه لمنسوب ١٨٥٠٠ فقط لرى مائة الف فدان وان يعمل كوبرى هوائى صغيرعلى حبال من السلك للمرور ومراقبة السد

تغيرت الاحوال وبما المشروع وارتفع الحاجز وكبر معمضى الزمن الى انصار بشكله الحالى رى تأثياته الف فدان حالا ومايون فدان مستقبلا سيبنى الخزان في مكوار ولكن لصغر البلد نسبوا الخزان لسنار كبرها وشهرتها من قديم الزمن

طول السد ٢٠٥٠ مترا وطرفاه عبارة عن جسر من التراب مقوى معالط قلبية اى داخله ويلى ذلك من الناحيتين جزء اصم من البناء مم الجزء الذى به الفتحات بالوسط واقصد بذلك فى المجري وتوحيد قنطره فم الترعة الرئيسية على بعد ٢٠٠٠ متر من مبدأ السد من الجهة الغربية اما الفتحات الرئيسية للسد فسعمها متران بارتفاع ١٤٠٨ متروكان عددها ماية فى اوائل الامر فأنقصت الى تمانين وفوق هذه فتحات أخرى تسمي مصفيات او مخففات كان عددها تسمين وسعة الواحدة منها ثلاثة امتار بارتفاع مترين الى اول العقد فانقص هذا العدد الى منها ثلاثة امتار بارتفاع مترين الى اول العقد فانقص هذا العدد الى الاصلى والفكرة فى هذا التغيير وفر البوابات الحديدية للفتحات الرئيسية الاصلى والفكرة فى هذا التغيير وفر البوابات الحديدية للفتحات الرئيسية

والسمك فى الحائط الني هي به لان المحملة التلايوجد بها بوابات حديدية ذات التكاليف الباهظة بل ستعمل لها اخشاب غما المدم استعمالها فى الموازنات بل فى الفيضانات العالمية وقت ما يزيد تصرف النهر عن نحو ١٠٨٠٠ متر مكمب فى الثانية وهى اقصى كمية محسوبة لتصرف المتحات الرئيسية تحت منسوب التخزين وهو ٢٠٧٠٤

وقد جعل مدخل الفتحات الرئيسية من الامام فى الجزء الحارج عن العقد منفرجا بمقدار ثلاثة لواحد لتسهيل حركة سير المياه وجعل الفتحات تقوم باكبر تصرف ممكن

هذا ومنسوب ارضية القتحات ٥٠ر٤٠٤ لوجود عتب في الجهة الامامية بمنسوب ٢٠٤٠٤ واما منسوب ارضيةالمخففات فهو ٢١٧٦٢ وارتفاع السد في اعمق بقمة يقرب من ٣٤ مترا وعرض قطاعه من اعلى سبعة امتار في الجزء الذي به الفتحات و ٥٠ر٦ متر في الجزء الذي به الفتحات و ٥٠ر٦ متر في الجزء الذي به الخصيم

اما فتحات فم الترعة الرئيسية فعدده المقرر بناؤه الآنار بهة عشر سعة الواحدة ثلاثة امتار وارتفاعها خمسة امتار الى اول العقد ومنسوب الارضية ٢١١١٠ وهذا العدد من الفتحات مقرر لري مليون فدان سيقفل منها بالبناء سبعة وتستعمل السبعة الباقية لرى الثلثائة الف فدان وهنا يجب ان الفت نظركم الى ان سبعة فتحات لاتتناسب مسع

المساحة المقررة بنسبة المساحة الكلية

لربما يقال ان هذه نخيلات ولكننا نعمل الآن أمساقون وحولنا وسط قد تشيع بسوء الظن فى هذه المشروعات

وها كم ايها السادة شيء مما يساعد على تقوية سوء الظن

تفتيش رى الجزيرة — وموظفوه ينتسبون للحكومة المصرية ويتقاضون روابعهم مها — جهر ذلك التفتيش فى اوائل همذه السنة مشروعا اضافيا المشروع الاصلى المتفق مع وزارة الاشغال عليه لرى حوالى سبعة وخمسين الف فدان اى بزيادة الحسروتقع هذه المساحة شمالي المنطقة الاصلية وكانت حجهم فى ذلك ان اتضح لهم ان بعض الاراضى الداخلة ضمن الحدود الاصلية يصعب ربها والبعض معدنه ردى و محتاج لمصاريف كثيرة لوجود اشجار به

يعمل هذا جهارا وقبل ان يقف المشروع على رجليه ولا ادري كيف اهمل للان اتخاذ ما يلزم من الاجراآت للاستعاضة عما ستبتلعه اراضي مشروعات الجزيرة من المياه بعد تمامها بعد ان اوقفت اعمال جبــل الاوليا . وكم تكون الطامة علينا فى سنة مشــل سنة ١٩٢٢ لاتف جميم مياهها الصيفية بسد حاجتنا !

ان اول الضمان في نظر المهندس هو ايقاف شركة القطن عنـــد حدها الان ريمًا يتم الاتفاق على وسيلة لمنع الضرر

قد وصفت لكم أيها السادة وصفا مجملا للسد ولنتكلم الان عن العمل فيه

ابتدى بالعمل فى خريف سنة ١٩١٤ ولكن من وقمها انتابته نو بات الحرب ثم اللجان التى عينت لفحص المشروعات فاوقفت كلها سير العمل لدرجة ان مأتم منه للان يوازى عشرة فى الماية فقط من مجموع العمل سواء فى السد اوفى مشروع الجزيرة

( اساس البناء )

عمات من ذي قبل حفر وثقوب علم منها أن الصخر موجود على طول الخط ولـكن عمقه تحت سطح الارض مختلف وا كبر عمق هو في مجرى النهر نفسه وغريب أن الصخر على بعد نحدو خمسين متر من السد سوا. في الامام أو الحالف يبعد عن سطح الارض اكثر منه في موقع السد فكأن السد سيبنى على قمة جبل

هـ نما ولمـا حفرت الاساسات وجد أن الصخر أقرب لسظح

الارض عها كان منتظرا أو انه اكتفى بما وجد من الصخر على اعاق أقل مما اظهرته الثقوب فتقرر وضع الاساسات عالية عن التصميم نحو مترس فى المتوسط

ولا أقصد بقولى صخر ان الطبقة كتلة واحدة من الصخر بل هي كتل صخرية متلاصقة ببعضها وفيها بينها طبقات اما ان تكون قد تفككت بعوامل كياوية أو لم يتكامل تركيبها من قبل ويغلب على الظن أن النظرية الاولى هي الاصح وأقدم الآن لحضراتكم عينات الطبقات الصخرية

أدأوات البناء

قد وجد حجر الجرانيت قريبا من مكوار وعلى بعد ٢٥ كياو مترا منها ويستحضر في الحديد وكان على ما علمت يستحضر في بادى الامر محرا من الروصيوص ولكن هذه العملية ابطلت لبعد المسافة ولبط حركة العمل ولان النهر لا يمكن استماله في التحاريق للصنادل الكيرة والرفاصات القاطرة

والجرانيت هناك على نوعين نوع اسمر غامق و يجلب من جبل المياه وهو النوع المستعمل فى البناء والحراسانة والنوع الاخر بنى فأتح وهو أحسن بكثير من الاول ويجلب من جبل سجدى بعد تجهيزه ونحته هناك حسب ماهو مطلوب الحالة الفتحات وللدراوى وخلافها من المبانى

المهمة وقد استحضر عمال طليان لهمدذا السبب وعددهم كانهذا العام اربعايه وكان الشخص مهم يكتسب حوالى تمانية جنبهات فى الاسبوع اذ شغلهم بالمقطوعية وقد تم تجهيز اغلب الاحجار المصلوبة منهذا النوع الخرسانة وآلاتها

قد رؤى ضرورة استمال الخرسانة لسهولة العمل خصوصا فى مجرى الهر لأمها عملية اسرع من عملية البناء بكثير ولو أنها ليست مفضلة الا اظروف مخصوصة كهذه على شرط شدة المراقبة فى علمها استحضرت ست آلات لتكسير الدبش وعمل خرسانة مججم عمر فى حلقة قطرها سبعة سنتمترات ونصف يقدران تكسر الالة الواحدة ثلاثين طن من الحجر الصلب فى الساعة

ركبت هذه الآلات وكانت تستعمل وقت وجودي ولكنما لم تنتج ٥٠ ٪ مما قدر لها واما حجم خرسانها فاخناف كثيرا فلم يمر المضه فى حلقة قطرها ﴿ ١٢ سنتيمتر واغلبه محجم أكبر من السبعة سنتيمترات ونصف المقررة واظن ان صلابة حجر الجرانيت لها تأثير على النتيجة

وقد استحضرت آلات خرى لخلط الخرسانة بالمونة بدل الطبليات ذات العملية البطيئة ولكن نتيجة هذه الآلات رديئة جدا في عهد بجربهما واظن ذلك برجع الى أنها حديثة الاستمال والعمال لم يتمرنوا على ادارتها فلو عملت الترتيبات اللازمة لكانت النتيجة مرضية. وعند عمل التجارب وجد أن مل صندوق الآلة وخلط الحرسانة وتفريغها يستغرق حوالى تسمة واربعين دقيقة مع أنه مقرر الذلك ثلاث دقائق أومايقرب من ذلك واكن مع هذا يلاحظ أن عملية مل صندوق الآلة استغرقت دقيقتين فقط والآلة استغرقت دقيقة واحده فى خلط الخرسانة وماتبق من الوقت ضاع فى التفريغ المدم وجود الاستعداد الكافى وهذا دليل على أنه يمكن الانتفاع بسرعة هذه العملية أما حجم صندوق هذه الآلة فمتر ونصف تقريبا

وهنا اتكام عن حقيقة الفائدة التي تعود من استعمال مثل هذه الآلات فاقول الها تكون ذات فائدة عظيمة في الاعمال التي تتطلب السرعة في مثل الجزء الواقع في المجرى الشرق للنيل وهوالعميق فحكمب مباني السد في هذا الجزء ( بخلاف الواجهات الامامية والخافية وبطانات الفتحات الح التي لابد ان تكون من البناء) تقدر عاية الف مثر مكمب ولا بد من بهوها في ١٢٢ يوم ( مارس وابريل ومايو وبونيه ) ولا ينظر أنهو هذه المكية مطلقا بواسطة بنائين في هذه المدة الااذا اشتغل ينظر أنهو هذه المكية للعمل وناتج عله لا يمكن ان يكون كالمعتاد فلو درّبت بعفي مساحة ضيقة للعمل وناتج عمله لا يمكن ان يكون كالمعتاد فلو درّبت الانهار على العمل على آلات الخرسانة ولو بنتيجة ٢٥ ٪ من المقرد



. لامكن القيام بالعمل بسهولة مع الشغل سنة عشر ساعة في اليوموطبها . وفر هائل في البنايين والانفار المطلوبة لها

اما الخرسانة فبعد خلطها تلتى من جرادل كبيرة الحجم ولاتدك بالمندالة حسب المعتاد وكنت اعتقد ان الخرسانة اذا لم تدك جيدا تفقد حوالي ٣٠ ٪ من قوتها واكن باطلاعي على كتب عامية مخصوص اعمال الخرسانة اتضح غبر ذلك فقد يكفي لاحسن خراسانة عمل الخلطة لينة ثم بعد القائما في محلما تنخص بكريك او ماشابه حتى يضمن تخلل المونة لجميع الخلايا وقد وضعت احجار عديدة كبيرة الحجمفى اثناء القاء الخرسانة وقيلان هذه العملية تقوي الخرسانة كثيرا وهي مستعملة بكثرة الاسمنت وطريقة عمله

هذا من جهة الاحجار اما من جهة الولة فلماان قرر السير مردخ ماكدونالد البناء عونة الاسمنت رأى اقامة مصنع بمكوار لعمل الاسمنت لسدى سنار وجبل الاواياء يتكاغب جبل الاواياء عصاريف نقل الكميات التي تلزمه وقدر بالمقايسة وقتئذ ان الاسمنت شكلف في صنعه اربعة جنهات الطونولاته فيكون الوفر اذن عظما لان ممن الا سمنت الوارد من الخارج كان اكثر من ضعف هذا التقدير

أعطيت الاوامر لاستحضار الآلات اللازمة ولكن لم يصل بعضها الاحديثا فاضطروا الى الرجوع الى مونة الجير والحمرة فعملت القابن واستحضرت الطواحين والآلات اللازمة وجهزت المونة لممانى سنة ١٩٢١ مع ان موقعها في المهر نفسه واضيق الوقت اضطروا الى اطلاق المياه علمها وهي لينة لم بمض على الطبقات العليامنها الاساعات معدودة



آلة نكسير الاحجار متحركه مع عربات سكه حديد وهي نتلق الاحجار المكسرة

وصلت الآلات وصار تركيبها وكانت تكاليف المصنع مائتى الف جنيه وتقرب تكاليف الطونولاته من الاسمنت عرة ١ سبعة جنيهات الانوينتظر ان تكون في المجموع حوالي خسة جنيمات ونصف وهناك نوع آخر من المونة يقال له الاسمنت الاحمر وهو خليط

من الحرة والاسمنت بنسبه ٣٠٠ /. من الحمرةو ٧٠ /. من الاسمنت وهي مونة اظهرت نتائج حسنة خصوصا تحت الماء

وقبل أن أصف لكم طريقة عمل الاسمنت أقول أنه لم يكن هناك داع المصنع وكان يمكن الاكتفاء مع الوفر العظيم بمونة الجير والحمرة بمقادير ثلاثة لاثنين في أغلب مباني الحزان لامها بعيدة عن المياه وقت البناء وأما الاجزاء التي في الحجرى العميق من المهر والاخرى القريبة من الينابيع ثم بطانة الفتحات فتستحضر لها الكية اللازمة من الاسمنت وتكون قليلة طبعا بالنسبة للمجموع هذا مع العلم بأن كثيرا من سدود العالم خصوصا في ايطاليا والهند تستعمل فيها مونة الحجير والحجره أو ماشا كلها ومن التجارب التي عملت بمكوار و بالقاهرة و بلوندره اتضح أن مونة الحير والحجرة كلما مضى الزمن عليها تقوى عن مونة الاسمنت المكونة من جزء من الاسمنت واربعة اجزاء من أومل وهي المونة المستعملة عادة في البناء

تخلط مونة الحيروالحمرة وتعمل فى طواحيها وتستحضر لمحل البنا فى عربات ديكوفيل وهذه معزة ليست موجودة فى مونة الاسمنت التى يجبخلطها فى ذات البقعة ممايضيق دائرة العمل ولو أبعدت الطبليات قليلا لاثرت على وقت عاسك الاسمنت وساعود بكم الى هذه المسألة فما بعد



جفر محل السد سنة ١٩٢١

وانطرق الآن باب مصنع الاسمنت وطريقة صنعه فلما ان كان الحجر الجيرى والطينة الزرقاء هما المادتان الاساسيتان لصنع الاسمنت بحث عنهما و وجدا بكيات متوفرة وجيدة وجد الاول فى جبل قريب من جبل سجدي ووجدت الطينة على شاطي، انهر بقرب مكوار وتجلب هذه المواد بالسكة الحديد وتطحن جيدا في آلات مخصوصة وتخلط بنسبة ۷۰٪ من الماجر الجبري مع اضافة كمية من الفحم البلدى اليها ثم يضاف اليها قليل من الماء وتعمل قوالب لسهولة حريقها في افران مخصوصة ذات حرارة مرتفعة جدا ويضاف اليها عند الحريق كمية من الرجوع لتساعد في حريقها و بعد ان يتم حريق الخليط بهذه الصفة في الافران يستخرج بسرعة وينشر وهو بهيئة قطع صغيرة حتي يهرد بسرعة وذاك ضروري من الوجهة الكماوية

تنهم هذه القطع بعد ذلك و يضاف اليها كمية من المصيص وتكون نتيجة هـذه العملية الاسمنت واضرورة امجاد اسمنت جيد مجب ان تكون المواد الاساسية وهي الحجر والطينة جيدة ويجب ان يكون الخلط مضبوط المقادير محيث لا يحصل فرق أكثر من واحد في المائة

مر بعد ذلك الاسمنت من المصنع الى المخارن لحين طلبه وقد قدر ان الفابرية تصنع خمسين الف طن فى السنة مع الشغل عشرين ساعة يوماً والجميع للآن يترقبون هذهالنتيجة

ماتم من البناء - الينابيع ومعالجتها.

ولنترك المصنع الان وغر الى البناء الذي تم فى العام الماضي اى



أعمال الأساسات في سنة ١٩٢١

يوجد بوسط المهر جزيرة حجرية فالمجرى الغربي لهذه الجزيرة مرتفع القاع لارتفاع الصخر به وأما المجرى الاصلى فيقع شرقي الجزيرة


وسأتكلم عنه فيما بعد

عمات السدود اللازمة فى تلك السنة لبناء الاساس فى المجري الغربى ولاسباب لا أعلمها لم يتمكنوا من المام البناء الى مافوق أوطي منسوب للمهر ولذا اضطر الحال الى اعادة العمل فيه ثانية فى سنة ١٩٢٧ وقت تجهيز السيالة الني ستمر بها مياه المهر عند البناء فى المجري الشرقي ومع ذلك لم يتم شيء بسبب إيقاف العمل نهائياً

من أهم مأفى مثل هذه الاعمال طريقة معالجة الينابيع التي تظهر وقد علمت من التقارير ومن محادثات شفهية أنهم عالجوا ما وجد مها وهكذا سيعالجون مايوجد فى المستقبل بالطريقة المعتادة لدينا وهي سد الينابيع تحت الضغط بعد معرفة أقصى مداها

نعم هذه هى الطريقة المعروفة والمتبعة دائما ولكن أرى ان الافضل عاقبة لسلامة المباقى ومنع المياه من انخاذ طريق آخر لربمايكون الضرر منه بليغا ان تعمل طريقة لتصريف مياه هذه اليناييع اما مجتمعة أو منفردة حسب حالمها الى الخلف بواسطة مواسيرو يمكن عمل الترتيبات اللازمة للكشف عليها من حين لاخر وبهذه الطريقة يضمن بقاء الحالة على أصلها بدل اللعب بالنار حسب المثل الجارى

ولا بأس هنا من وصف ما عمل في معالجة الينا بيع فعند مايوجد أحدها يبني حوله بثر بمونة الاسمنت المكونة من اثنين لواحد وترتفع




تشغيل الاساسات عام ١٩٢١

البئر بارتفاع المبتاق المحاورة مع استمرار نزح المياه واذا كان هناك، د مهما قريب بعضه لبعض فيصبر اتصال الابار بمجارى تبني بالاسمنت حتى تعالج كاها من الينبوع الرئيسي . ترتفع الابار بهذه الطريقة مع المباني الى ان يعرف أكبرمدى لارتفاع المياه بالينبوع أو الينا بيمع المتصلة ببعضها وبعد التأكد من ذلك تلتى أحجار عادية فى الينابيع الى ان تملأ ثم تسد حيدًا من أعلى بالبناء بالمونة أما فى الينبوع الرئيسي فتوضع ماسورتان بين الاحجار لضغط الاسمنت واسطتها

وهنا الفت نظر حضراتكم الى ضرورة السرعة المتناهية فيمثل هذه الاعماللانه اتضحف سنة ١٩٢١ انالاسمنت عاسك قبل وصوله الى محله المقصود وذلك مما يضر بالعمل لانه سيمضى على الاسمنت مدة طو يلة قبل ان يماسك أنية ولذلك محسن بل مجب اذا ما البعت هذه الطريقة ان يعالج كل ينبوع على حدة والخوف من هذه العملية على العموم اضافة للرأى السابق فما يختص بتصريف المياه للخاف هو الاضطرار الى سد هذه الينابيع وللباني لانزال لينة ثما يترك مجالا للهاه لطرق باب البناء نفسه وخصوصاً لو كان الينبو عقو يا في الاصل الرشح بالماني

قد لاحظت أثناء وجودي عكوار في المدة القصيرة أشياء كثيرة مما لم أكن أعلمه او رأيته من قبل وان لم أرسوى الترتيبات والاستعدادات الني انخذت وتتخذ لاقيام عثل هذا العمل العظيم اكفي ولكن لنترك التفاصيل لعدم اتساع المجال وأنى ذاكر اكم مثلا صغيرا فى حد ذاته الا أنه يفتح مجالا للبحث والتدُّقيق



منظر برج المياه

فهن ضمن البناء الذي أقيم سنة ١٩٢١ الكتف الغربي لآخر و هجة من الجهة الغربية وهو طبعا جزء من السد الاصم وارتفاع المباني و فتناك فوق منسوب ١٩٧٠ أي فوق أعلى منسوب للمهر ولما كانت المبانى شرقي هذا الكتف منجطة و براد رفعها في سنة ١٩٢٢ إزيل

الطعي الذي رسب علمها مدة الفيضان أو جزء منه المعق نحو مترس أثناء وجودى وقد لاحظت وقت مر ورى مبكرا أى قبل اشتداد الحرارة ان آثار رشح مياه موجودة على طول كثير من الاراميس بعرض نحو عشرة سنتيم برات سواء أكانت الاراميس افقية او رأسية وذلك في الجزء من الحائط الذي كان ملاصقا للاتربة التي ازيلت

اقبر بت مندهشا من الحائط وهي مبنية من أحسن أنواع الجرانيت المنحوت وعونة اسمنت النين لواحد وعاينت الاسمنت في الاراميس فكان مابسا الا قليلا مما ظهر منه كان يتفكك مع عصاي التي أحكه مها ذكرت هذه المسألة لمساعد المتش وهو ذو خبرة في مثل هذه الحزانات فاندهش ولو انه سبق ان قال لى ان هـ ذا الخزان سينضح كالغربال وقال الذكتور فيليس مدىرادارة الادروليكا عصرانه يعتقدان هذه المياه نايجة من رطوبة في الاسمنت امتصت من قبل ولكن لم اقتنع لهذا التعليل لأن آثار هذه المياه وجدتها تظهر نوميا لمدة أكثر من عشرة ايام فلو كان بالاسمنت الحارجي رطو بة لجفت من حرارة الطَّقِس في اقل من هذه المدة واعتقادي الشخصي انهذه المياه تسربت الي دِاخَلِ الحائط. من خلايا في المونة وقت ارتفاع البهر وانخفض منهمويها الى متسوب الطمى الذي ازيل وقد كان لينا متشبعا بالمياه فلما ازيل هذا الطمي تسربت المياه الموجودة بالحائط الى الاراميس



منظر الفتحات من الحلف لاعمال سنة ١٩٢١

التي انكشفت ولا ضغط عليها من الحارج. ولو قيل لى من قبل ان حائط سد مثل همذا ترشح بلا ضغظ يذكر لو جدت صعوبة فى التصديق فما بالكر وهذا الكتف وهو من احسن المباني يرشح بهذا

التكل وما سيكون مآل السد فى الجزء الاصم وهو من المبانىالمعتادة لما بكون فرق التوازن ١٩٠٥ متر!


ابدیت ایکم ایما السادة تعلیلی عن رشح الحائط بهذا الشکل ولا زالت الدهشة نتماکنی فهن زادی منکم ایضاحا کون همن الشاکرین — مجری الهر الحقیقی وما سیعمل به —

بعد العمل فى ذلك المجرى من اكبر الاعمال الهندسية التي تعمل فى العالم ويحق لمن ينفذه فى عام واحد ان يفاخر به وذلك لضيق الوقت الذى لابد ان يتم فيه هذا العمل الجسيم علاوة على الصعو بات الاخرى الناتجة عن طبيعة الموقع فنى مابين سبعة وتمانية شهور يجب ان تم الاعمال الآنى ذكرها

أولاً وضع سدين في الحجرى بهما سماية آلف ممر مكمب عـلى أقل تقدير

ثانياً نزح المياه من المساحة المحصورة وهذه العماية بجب ان تعميل ببطء زائد حرصا على توازن السدود وعدم أنزلاق ميولها مسع سرعة المزح

نَّالِثًا حَفْرِ الاساسات في الصخربةطعالنظرعن الاتربة الاعتيادية رابعًا بناء السد نفسه وبه ماينوف عن ماية الف ممر مكمب كلهذه الاعمال بجبان تبم اتعلوا المبانى فوق منسوب تحاريق النهر



حتى لا يضطرالحال الى اقامة مدودا خرى بتكاليفهاالباهظة ففيهامن الزكايب فقط ماينوف عن اربعة ملابين


ومن يدرك أن العمل سيستمر نهارا ثم ليلا تحت أشعة الأنوار الكشافه وخلافها في طول المدة ومن يدرك مركز العمل وبعده في نقطة مثل مكوار وان اى خلل فى الكراكات او فى الطلمبات او من الانفار او خلافها لربما يقضى على المحل ومن يدرك فوق كل هذا ان العمل بحرى فى مهرغدًا ركا لنيل الازرق لا يعرف رحمة ولاشعة عند ما يبدأ فى زيادته — من يدرك كل ذلك يمكنه ان يقدر هذا العمل العظيم و يتسائل عما اذا كان من الممكن نفاذه مهذا الشكل

انني اود حقيقة حضور هذه العملية لان اي عمل آخر سواها في السد لايذكر ومن اجلها عمات وتعمل التجارب على آلات الخرسانة والطاهبات والكراكات حني على السدود نفسهاوقد قمت بعمل التجارب من خصوصها مرتين مرة لمعرفة خط السير الطبيعي للمياه فى جسور من الرمل الناعم الموجود عادة فى قاع النهر والاخرى اقت فيها سدامصغرا بشكل السد الذي سيعمل بقصد معرفة خط سير المياه به اولا ثم كمية مياد الرشح فى السدن حتى تعمل الترتنبات لملاقاتها

هذا وسر النجاح فى هذا العمل العظام ان يكون الاستمداد نام بكل ماهو مطلوب وما ينتظر الاحتياج اليه قبل البدع فى العمل وان تنظم حركة العمل بالدقيقة وقبل كل شيعان يكون مديرا لحركه رجل محنك له قدرة ودراية نامه

ونتيجة بعض التجارب الني عملنها

ولا باس هنا وقبل إن الرك هذا الموضوع من أن أعطى حضراتكم



بوجه عام النتائج التي وصلت اليها من التجارب التي ذكرتها آنفا اولا خط السير الطبيعي للمياه فى سد حاجز من الاثربة الرملية الناعمه كان بميل سبعة لواحد

ثانيا هذا الخط يزداد طول أعداره كما أزداد ثقل الأتربة فوقه

ثالثا خط السير الطبيعى للمياه فى شكل السدود المقترحة للمجرى العميق كان بميل عشرة لواحد . واظن هـذا نتج من ادخال مواد مختلفة الحجم والمراج لوضح هذا التمبير

رابعا كمية الرشح قربت من اربعة وثلاثة ارباع المتر المكدب في اليوم للمتر المسطح


واسو الحظ لم أيم هذه التجارب لتوجهي بسرعة لواد مدنى وقد كان السد المصغر مكون في قلبه من زكائب محشوة بالاتربة الناعمه وعلى جانيمها طبقة من حجر خليط التكوين عرالمياه من خلاياها بسرعة وبجوار هذه الطبقة من جهة الامام طبقة من احجار تفككت بموامل كياوية وبعد ذلك وضعت على الجانبين الرمال التي في حالة السدود الاصلية ستلق واسطة الكراكات


ولو ان هناك نقطا عديدة دار البحث فيها اثنا وجودى بمكوار الا ان المسائل التي اخذت دورا مهما هي

١ الفرش خلف السد وهل له ضرورة ام لا

٢ الحائط القلبية للجسر الترابي وهل لها ضرورة وابن تؤسس
إذ ماوجدت وما شكلها

وقد كان لى الحظ فى عمل بعض التجارب فيما يختص بالمسألتين واليت فيها ولكنها لم تتم قبل تركى مكوار






فعن الموضوع الاول بظهر ان واضعى المصميم لسد سنار فكروا انه مادام خزان اسوان احتاج الى فرش فلا بد من عمله فى سنارحتى فى المجري العميق الذى يوجد به عشرة امتار من المياه فى التحاريق مع ان الحالة تختلف اختلافا بينا فى الحزانين فاسوان تنصب كل مياهه انصبابا من علو مرتفع ولذلك تأثير كبير طبعا وقد قيل ان قطعة من الصخر تزن حوالى تمانين طونولانه رفعتها المياه فى سيرهاونقاتهالمسافة عشرين مترتقر يبا

اما سنار فتجرى مياهه كالمعتاد فى القناطر مع وجود فرق التوازن وذلك فى الفتحات المنحطة اما المرتفمة فلا تعمل كما السلفنا الا مدة الفيضانات العالية اذ يكون بالنهر من الما مالا يقل عن اثنى عشر متر فى الاجزاء العالية واثنين وعشر من مترا فى الحجري العميق

وفضلاعن ذلك فقد اظهرت التجارب التي علمت على أنموذج سد سنار عدم الحاجة الى الفرش لاناقصى سرعة لمياه الفتحات الرئيسية على ارتفاع عشرين سنتيمثر من القاع وصلت ١٥٠٠ مترا فى الثانية وعلى بعد ٢٧٧٠ متر من السد وذلك مقابل سرعة ١١٧٠٠ متر في الثانية باسوان على بعد ١٧٦٠٠ متر فقط تحت تصرف الفتحات ذات المنسوب ر٣٥ وهي ليست باردأ حال فى اسوان بل من اخفها وطأة لان هناك فتحات أعلى منسو با من هذه

واذا لوحظ ان فى مدة انحطاطا الهمر بمكوار لاتستعمل الا الفتحات الموجودة بالمجري العميق فلا خوف اذن ولا لزوم مطاقا للفرش اللهم الا اذا فرض واحتاجت هذه الفتحات الى تصليحات فيضطر الحال الى استعال غيرها مما لا يوجد تحتماعق يذكر من المياه ولكن هنا يجب




البت اولا فيما اذا كانت سرعة ٥٠ر١ مثر في الثانية كافية لاحداث ضرر في قاع من الصخر من عدمه وهذا لاينتظر طبعا الما عن الموضوع الثاني وهو ما يختص بالحائط القلبية فسأتكام عنه بكل اختصار ولو انه كان ذا شأن عظيم

اهم سبب رؤى معه ضرورة وجود حائط هو الخوف من حدوث ورة من الاهالى المجاورة و بذلك يسهل علمهم قطعا لجسراذاخلامن الحائط اما شكاها وتأسيسها فلم يبت فيهما قبل قيامي وقد كانت الحائط في التصميم الاصلى بعرض مترين ومؤسسة على الصخر الاانهاريد الوفر فاقترح تأسيسها على طبقة حديدية تكوينها خليط ومرتفعة كثيرا عن الصخر ولكن بعمل عجارب على هذه الطبقة بوضع مياه مضغوطة عليها انفجرت كالينابيم وظهر ان المياه تسلك فها بسرعة متناهية

فع وجود فكرة الوفر ولان القصد من الحائط هو ماذ كرت آنفا اقترح التأسيس فى الارض المعتادة على عنى نحو مترين ونصف وقد قت بعمل التجارب لتقدير صلابة الارض ضد مرور المياه وكانت النتيجه مرضية حيث كانت كمية مياه الرشح المتر المسطح فى الاربعة وعشرين ساعة لطبقة سمكها ٤٠ سنتيمتر فقط وتحت ضغط ٢٥٧متر من المياه ٢٥٠ر متر مكميا

وعا ان كمية الرشح تتناسب مباشرة مع المساحة التي علم الله فعط ومع ارتفاع ذلك الضغط أى ارتفاع المياه وتتناسب بعكس سمك الطبقة التي عليها الضغط فتكون الكمية المذكورة التي تعبت بالرسيح متناسبة مع منه وهوا قل سمك هذه الطبقة الى ثلاثة امتار وهوا قل سمك لهذه الطبقة الطينية مجوار الحائط فكمية الرشيح منها تتناست مع الهايي



ان كمية المياه التي ترشح من مثل هذا السمك لا ينظران تزيد عن متر مكمب فى اليوم للمتر المسطح تحت مثل هذا الارتفاع من المياه ولكن كبر ارتفاع للمياه فوق مثل هذا السمك لا يزيد عن اربعة امتار على ماائلة كر حتى مع منسوب الامان ولذلك ستكون كمية الرشح لا تذكر على

هذا التقدىر


ولما كان في بعض اطوال الجسر محلات بها فرق توازن من المياه اكثر من خمسة امتار وجدت الحيرة في هل تؤسس الحائط على الصخر في تلك المحلات ام لا أما شكل الحائط فيرته لاتقل عن حيرة التأسيس وأخيرا اتفق على ارسال قطاءين من عدة قطاعات عملت لقسم الطيمات بالقاهرة لاخذ رأبه في المسألة وكان احد القطاءين عن حائط قلبية بعرض مترين كما كانت في الاصل والا خر عن حائط مصمم على تحمل المياه بدون مساعدة من الجسر الترابي وكلا القطاعين مؤسسان على الصخر عند ما نزيد فرق التوازن عن تلائه امتار

وقد عامت بعد سفرى ان الشكل الاخير هو الذي حاز القبول مشروع الجزيرة

اظننى اطلت الكلام فى موضوع السد وبما آنه لاداعي لذكركل شىء بالتفصيل ننتقل الآن لى مشروع الجزيرة

سمعتم حضراتكم طبعا بقرار ايقاف العمل فى السد ومشروعات الجزيرة وقد عرف هذا الحبر فى مكوار فى أواثل شهر فبرابرولا شأن لى فيا هو الداعي اذلك ولكن طلب المقاول ان يصفى اعماله الى حوالى منتصف ابريل ولو أنه انتهمي فعلا قبل ذلك التاريخ


طلب الي وم ٨ مارس السفر الى وادمدني للمساعدة في تصممات



الترع وخلافه فلرغبتي فى الاطلاع على كل ماتسمت به الظروف ولعلمي أن العمل كاديقف فى مكوار قبلت هذا الطلب على شرط ان يكون بصفة انتداب لمدة قصيرة وذلك لرغبتي فى البقاء بمكوار حتى ارى مايتم فى الجوى الاصلى من العمل ولكن تقرر نقلى من السودان كاية والما بمدى

ارض الجزيرة وما ادراك ما أرض الجزيرة ارض الجزيرة من احسن الاراضى الزراعية وقد دلت التجارب التي عملت على ان لملك الاقطان مجال واسع هناك واظن أنه لايزرع سواه ومحصوله جيد لايقل عن اربعة قناطير للفدان وستة فى المتوسط المراضى الجيدة المصلحه وتياته بطول بوصه وربع وسوقه متحسنة بالبورصه

هذا وقد عامت من احد المزارعين أن القطن مزرع على ساحل النيل بعد نزول المياه ولا يستى مطلقا فعللت هذا الى أن مياه الرشح رما تكون كافية التغذيته واكن قيل لي أن القطن نزرع في الجزاس الرتفعة مهذة الطريقة أيضا على شرط أن الجزيرة تغمرها المياه عالايقل عن تلاُّنه امتار وقد علمت ايضا أن الأهالي فيما مضي كأنوا تزرعون القطن على سواحل الرهد والدنده بعد نزول المياه فلاغرابة اذن اذاما وجدنا الملايين تندفق على السودان لمشروع الجزيرة ولا اظنكرتجهلون ماكتب ويكتبف جرائدانكلنرا ومجلاتها وما قيل ويقال في كلمكان . عن اهمية قطن السودان وهذا هو اكبر سبب لاعطاء السودان اهمية كبرى واكى تعلموا اهمية الموضوع اخطركمانه قد تصرح لاشركة باقامة طلمبات ثلاث نواد الناو لزرارعة ثلاثين الف فدان بخلاف طلمبتين اقيمتا في سنة ٩٢١ بناحية الحاج عبد الله لزراعة عمانية عشر الف من الافديد ولا اطيل على حضراتكم في وصف مشروع الجزيرة لانكم اطلعتم




على اشيا. كثيرة عنه فى كتاب ضبط النيل وبالاختصار فطول العرع اجمعها رئيسية وفرعيه حوالى ١٠٥٠ كيلو متر منها حوالي ماية كيلو فى العرعة الرئيسية وقد قدر لكمية الحفر حوالى ٥٥/٣٠ مليون متر مكمب من الاتربة تم منها الى آخر سنة ١٩٢١ اقل من ١٠٠٪

## الآلات المستعملة في الحفر

فى مثل هذه الاعال الكبيرة لابد من تشغيل الآت المحفر خصوصا فى النبرع الرئيسية والفرعية لانها اسرع بكثير من شغل الانفار وأوفر وقد شغلت آلات مختلفة الاجناس فى هذا العمل وكان احسبها واقدرها على العمل نوع يسمي توسيرس وهى آله ذات جردل واحد مختلف حجمه باختلاف الالة وله فى قاعه اربعة أو خسة قطع اشبه بالسكاكين فيدلى بالجردل بالسلك المملق بهوعند ما يصل الى الارض يحر بسلك اخر فتحفر السكاكين وتدخل الآربه الجردل الى ان يملئ فيرفع أنيه و يدار الى ان يلقى محتو باته على الجسر والالة صنع المريكا وهى ليست من الالات السهلة العطب فكل قطعها منينة تعمل ما عملت من أجله

وقد أتمت اكبر هذه الآلات من هـذا النوع في بحر عشرين شهرا ١٩٤١م مبرا مكبا من الحفر وكان اقصى جهد لهـا فى شهر مارس سنة ١٩٢٧ حيث اتمت من الحفر ٥٧٠٠٠ مرما مكمبا تقريبا مع الشغل اربعة عشر ساعة على غيارين والمقدر لها فى الحقيقة اقل من ذلك فها زاد عنه يعطى عنه عمولة لسائق الآلة حتى يشجع عملى زيادة المجهود

وكانت كمية الحفر للمتر المكعب من الوقود وهو الخشب حوالي



٣٧ ميراً مكمياً من الآثر بة واما تكاليف الحفر فكانت حوالى ٦٥ ملياً الدمر المكمب فى المتوسط فى المدة المد كورة آنفا ويدخل فى ذلك عمولة المقاول وهرش عدة ووقود وماهيات وكل شىء آخر وقدر لهرش العدة وحدها ٢٣ مللها للومر المكمب واننى اعتقد ان سعر المهر

## المكمب سيقل كثيرا في المستقبل


ويلى البوسيرس نوع يسمى ويتكر وهو صنع انجابرا وله جرادل مركبة على سلاسل مثل الكراكه المعتادة ولكرز يظهر ان محركاته شديدة السرعة ويتسبب عنذلك اهتزاز مما يقال فىنتيجة العمل هذا بخلاف قطعها التي ليست من المتانة بمكان ولا اخالها تتحمل كثيرا

تشتغل هذه الآلة على الناشف مثل البوسيرس فتحفر جرادلها نصف قطاع الترعة او اكنر او اقل حسب المطاوب وحسب حجم الآلة وتلقى الآثرية على سير من الجلدمستمر الدوران ايلق بهاعلى الجسر وقد جربت آلات اخرى لم تفاح بالمرة

وقد صممت المرعة الرئيسية لرى الثائماية الف فدان ولكنما تحفر الآن لتغذية ١٤٤ الف فقط وستوسع بعد سنة فى الغالب لحجمها النمائي بواسطة كراكات او آلات من نوع ماذكرت حسب مايتضح الما أنجع

## تخطيطالترع وألمساقى

اما طريقة تخطيط البرع فتختلف عن المتبع عادة بمصر وكانى بالقائمين بالمشروع لاحظوا سهولة العمل للشركة التي ستتولى امر الزراعة دون سواها وهذا ظاهر منان الشركة لابد ان وافق على خرائط التخطيط قبل ان تكون مائية معتمدة. فبدلا من ان تجرى افرع التوزيع



مع انحدار الارضالطبيعي وتروى من جانبهما قدخططت ترعهم لتجري موازية لتعاريج الارض وتروى من جنب واحد ونتيجة ذلك كما هو معلوم زيادة اطوال افرع التوزيع وتقليل أطوال المساقى بقطع النظر عن حكام طريقة الرى كما نتطلهما الشمركة ، هذا مع ملاحظة ان طريقة


جريان الأفرع بهذا الشكل تعدى خطوط الصرف وربما محصل مها ضرر للاراضى الواقعه امام كل فرع ولهذا السبب سيضطر الحال الى عمل مصرف مجوار كل فرع من الجهة الامامية

وقد قسمت افرع التوزيع لرى مساحات لا تزيد عن خمسة آلاف فدان ويوضع على مساقات نحو ٣٠٠ متر فتحات المساقى التي تتفذى من هذه الافرع وتسمي « ابو عشرين » وهي معدة لري تسعين فدان ولا محصل الرى من ابى عشرين مباشرة بل من مساقى صغيرة تأخذ منه وتروى كل واحدة عشرة افدنة وتسمي « ابو ستة » واظن سبب هذه التسميات نقيجة التكاليف الاصلية لهذه المساقى فقد كانت تكاليف المستر الطولى لابى عشرين قبل الحرب عشرين ملاجا ولابى ستة مالمات

## طريقة الرى والزراعة


وما قيل عن طريقة الرى اللهاه ستوجد باستمرار فى افرع التوزيع ولكن من الوجهة الصحية اي خوفا من انتشار الملاريا ستعمل مناوبات على المساقى فقط محيت تعطي ستة أيام ادارة وتسعة ايام بطالة وهـ فما تقدير الشركة

وطريقة الرى تحتاج الى عناية عظمي من المزارعين وملاحظة شديدة والا كانت النتيجة وخيمة جدا ومحتاج الحال الى مصاريف




باهنمة لعمل مشروعات صرف واسعة النطاق واظنكم سمعتم بان حكومة السودان نزعت ملكية جميع الاراضى الواقعة فى منطقة المشروع لمدة خمسين سنة لتعمل بها كيفا شاءت

كراكمة ويتكرفي عملها على البترعة




· فظير ايجــار خمسة قروش عن كل فدان


تسلم هذه الاراضى للشركة وهي تؤجرها الدفراد بواقع الحصة ونصيبها مع نصيب الحكومة على ماعامت ثلاثة اخياس قيمة المحصول والمستأخر الحسين على شرط ان يدفع جميع التكاليف من رى وبذرة




كراكة بوسيرس وملاحظة وخلافه من نصيبه هذا ولا يسلم المحصول وهو القطن طبعا المزارع بل يرسل الي



جردل كراكة بوسيرس ذات الحجم الكبير انجلمرا وبعد أجراء عمليات البيع يصنى الحساب ويعطي المزارع نصيبه اذا تبقى له نصيب ولا يصرح للمزارعين زراعة الضروري لقومهم من



الحبوب فى المناطق المخصصه للقطن فى سنة ما بل برغمون على شرامما يلزمهم من الشركة التي تستحضره لهم من المناطق الاخرى هذه هي المشروعات المقصود بها احياء السودان



کراکة ویتکر من قرب

ايها السادة

ما رأیکم فی اختلاف نظر الناس فی الحسکم علی شی واحدهل تصدقون فی رجاین عظیمین مثل دبوی وهبکنس وهماکما تعلمون من كبر مهندسي انكلمرا اللذس اختارتهما الحكومة السودانية الهحص وعمل تقريرات عن خزان سنار ومشروعات الجزيرة. يصل بهما اختلاف النظر الى الوصول الى نتيجتين متناقضتين

يتلخص ايها السادة تقرير لاول فى ننجاح المشروع يرتكن على تغيير مهندس الحزان بآخر أقدر منه ويتكرر هذا القرل فى مواضع مختلفة ويتلخص تقرير الثانى فى الافراط فى مدح المهندس والتوصية بعدم التعرض للحكومة وضرورة المراقبة على المقاول ويصرح أن نجاح المشروع يرتكز على تغيير المقاول حالا ا

وأننى آبرك الاستنتاج لفطنتكم فخير الكلام ماقل ودل

